

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ города Москвы «ШКОЛА №920»**

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель ПК ГБОУ Школа №
920

 Парфенова Т. Б.
« / » 20 19 год



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ Школа № 920
К. О. Иноземцева

« / » 20 19 год



ИНСТРУКЦИЯ ПБ - №4

о мерах пожарной безопасности в помещениях кладовых

1. Лица, ответственные за помещения кладовых, должны знать и соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать действий, приводящих к возникновению пожара.
2. Лицо, ответственное за помещение кладовой, обязано знать пожароопасные свойства всех находящихся под его ответственностью материалов, порядок их хранения и методы тушения.
3. Хранение различных материалов должно осуществляться с учетом их пожароопасных свойств (способностью к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.
4. Проход в помещении должен содержаться свободным. Не допускается загромождение какими-либо предметами и материалами проходов, а также подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям).
5. В кладовых при бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.
6. Расстояние от светильников до складироваемых материалов или изделий должно быть не менее 0,5 м.
7. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.
8. Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения, должен

- располагаться вне помещения на несгораемой стене.
9. Дежурное освещение в помещении кладовой, а также эксплуатация электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток в них не допускается.
10. Помещения кладовых должны содержаться в чистоте. Хранение тары и упаковочных материалов в них не допускается.

11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 11.1. курение и пользование открытым огнем; прокладка транзитных линий электропроводки и вентиляционных систем;
- 11.2. хранение ЛВЖ и ГЖ (хранение ЛВЖ и ГЖ должно осуществляться в герметичной закрытой таре, в специально приспособленном для этой цели помещении);
- 11.3. использовать светильники с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из горючих материалов;
- 11.4. снимать защитные колпаки и другие устройства от выпадения ламп из светильников;
- 11.5. хранить вещества и материалы с неизвестными пожароопасными характеристиками;
- 11.6. по окончании работы оставлять открытыми окна и двери.
12. Ответственные за пожарную безопасность лица, а в их отсутствие, лица их замещающие, **ОБЯЗАНЫ:**
- 12.1. знать пожароопасные свойства хранящихся веществ и материалов;
- 12.2. содержать в исправном состоянии и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- 12.3. перед закрытием кладовой лично и тщательно произвести осмотр помещения и, лишь убедившись в его пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть помещение.